


別紙

令和3年9月13日時点

災害発生日時：令和3年9月10日 13時30分頃

災害発生状況詳細	<p>特殊地拵え作業中、杉被害木を一旦伐れる高さで伐採したものを株元で伐る作業をするために、灌木、笹をチェーンソーで払う作業をしていたところ、キックバックが起こり顔面右側の頬を負傷した。</p> <p>なお、事故時にチェーンソーのブレーキはかかっていなかった。</p>
怪我の状況	<p>チェーンソーによる顔面負傷</p> 
安全対策	<p>被災時は防護メガネを着用していたが今後はフェイスガードを下ろして作業をする。</p> <p>作業中の安全なチェーンソーの操作方法、特にチェーンソーの先端に注意して作業を行うことを確認する。</p>